


Olsen Info

www.olsen.odo.br

Descontinuação do Micromotor Eletrônico Brushless Interno

Informamos a descontinuidade do Micromotor Brushless Acoplado ao Painel de Comandos, não estando mais disponível na grade de produtos Olsen.

O Micromotor Brushless Avulso permanece disponível, apresentando maior quantidade de funções e desempenho superior ao modelo descontinuado.



Revisão 00 - 30 de junho de 2021